

Dôležité pokyny k preberaniu sklenených skleníkov

Osobný odber na našich pobočkách

Najjednoduchší spôsob odvozu. Potrebujete iba prívesný vozík. Upozorňujeme na vysokú hmotnosť skla, z tohto dôvodu skontrolujte vopred povolenú nosnosť vozíku.

Balenie sklenených výplní

Sklenené výplne sú starostlivo zabalené v drevenej debne. Upozorňujeme na vysokú hmotnosť – až 450 kg.

Preberaní tovaru od dopravcu

Na zloženie prosím zaistíte prítomnosť min 2 osôb pre prípad, že bude potrebné debnu rozobrať priamo na vozidle a odnosiť jednotlivé sklenené výplne.

Pred podpísaním dokladu o prevzatí bezchybného tovaru (teda pred odchodom dopravcu) je bezpodmienečne nutné skontrolovať balenie skla - či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Otvorte balenie z hornej strany. Ak nevidíte v balení drobné črepy, potom je sklo v poriadku. Ak je tovar viditeľne poškodený, tak ho **nepreberajte (!!)** a **s vodičom ihneď spíšte zápis o poškodení zásielky.**

www.lanitplast.cz

Praha

Hlavní 809
251 68 Sulice - Hlubočinka
tel.: 251 562 736
praha@lanitplast.cz

Olomouc

Hamerská 19
772 06 Olomouc
tel.: 585 312 199
olomouc@lanitplast.cz

Karlovy Vary

Závodu Míru 306
360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 588 188
karlovy.vary@lanitplast.cz